



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4919

Cliente

Nombre: **JOSE LUIS**

Vehículo

Marca: **BMW 335i**

Modelo: **2012**

Placas: **LRU862A**

Síntomas y/o comentarios

NO PRENDE FARO IZQUIERDO NOTA falla en seguidor de luz de faro izquierdo cambiar motor y modulo, tolvas loderas rotas y mata perros

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar fascia para reparación de faro	SI	\$2,800.00
Reparación de modulo de carrocería y configuración	SI	\$1,200.00

Elementos

Descripción	Importe
Dos balastaras 12V LED BMW	\$9,472.00
Un modulo de alta y baja	\$3,200.00
Un sensor de presencia	\$850.00

Precio total: **\$17,522.00**