



Presupuesto: 6181

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Jean Louis Said**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CRAFTER

Modelo: **2020**

Placas: **PWW961D**

Síntomas y/o comentarios

Falla del sistema de carga Observaciones balatas traseras 50% de vida Nota no sobre cargar las líneas de corriente de la batería, se encontró floja la flecha de tracción trasera izquierda

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación cambio de aceite	SI	\$2,830.00
Cambio de alternador	SI	\$1,044.00
Cambio de balatas delanteras	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de filtros sfd aceite 5W40 syntetic liqui moly	\$5,115.00
Un alternador	\$6,681.00
un juego de balatas delanteras (vw original)	\$3,902.00

Precio total: **\$20,500.00**