



Presupuesto: 6827

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO**

Vehículo

Marca: **NISSAN NP300**

Modelo: **2020**

Placas: **LG14494**

Síntomas y/o comentarios

Afinación de motor, lavado y engrasado, checar ruido en motor probables punterías, check prendido perdida de potencia, no acelera, checar clutch, alineación y balanceo, chacar dirección, pista de volante AIR BAG prendido Observaciones balatas delanteras y traseras 50% de vida NOTA el clutch corta muy arriba próximo cambio, pista de de volante dañada se tiene que cambiar Precio de pista del volante 4,537.00 Mano de obra por instalar 1,276.00 (al instalar la pista se checa la caducidad de las bolsas de aire) Preció de clutch plato disco y collarín 5,568.00 Mano de obra de instalación del clutch 2,900.00 (al desmontar el clutch de evalúa el volante cremallera en caso de salir dañado se tendrá que cambiar) Costo del volante cremallera (equipo original) 24,805.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros, lavado y engrasado	SI	\$1,972.00
Corrección de líneas de ignición	SI	\$928.00
Cambio de Valero maza delantero izquierdo, cambio de bieleta de dirección izquierda, alineación	SI	\$1,218.00
Adaptación de botón de claxon	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit afinación y aceite 15W-40	\$2,628.00
Maza de rueda	\$2,221.00
Una Bieleta con terminal	\$985.00

Precio total: **\$10,648.00**