



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6959

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **ISUZU ELF600**

Modelo: **2012**

Placas: **LF48873**

Síntomas y/o comentarios

No arranca asistencia CDIS GI San José, clutch se patina, checar sistema ABS testigos prendidos en el tablero NOTA perdida de comunicación con el modulo del ABS sin embargo no se interrumpe el velocímetro

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de clutch y volante cremallera	SI	\$7,192.00
Asistencia CEDIS GI San José instalar línea nueva del estéreo y cambiar fusible de ignición	SI	\$696.00
Revisar líneas del sistema del ABS en buen estado "modulo dañado"	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato, disco, collarín y buje piloto (isuzu)	\$19,132.00
Un volante cremallera	\$13,620.00

Precio total: **\$41,568.00**