



Presupuesto: 7275

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Cesar Soria Topete**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

TERAMONT

Modelo: **2021**

Placas: **LWX93B**

Síntomas y/o comentarios

Corregir falla de motor NOTA unidad en observación ya que se repararon varias líneas dañadas, el chicote de apertura se repara ya que el concesionario responde que no lo a surtido plata armadora

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza general de carrocería	SI	\$1,044.00
Reparación de líneas e instalar aislante, cambio de sensor de temperatura ambiente con arnés, cambio de sensor de oxígeno O2 B3, reparación de chicote de apertura de cofre	SI	\$6,500.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor de oxígeno	\$2,850.00
Un sensor de temperatura ambiente	\$2,352.00

Precio total: **\$12,746.00**