Presupuesto: 5104

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente
Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo
Marca: **VOLKSWAGEN 9.170 DELIVERY**
Modelo: **2019**
Placas: **LG00772**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de aire en roto chamber trasero izquierdo Nota se limpiaron líneas de urea, se cambio junta de múltiple de escape

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar rotochamber para cambio de empaques y diafragmas	SI	$3,126.00

Elementos

Descripción	Importe

Precio total: **$3,126.00**