



Presupuesto: 1072

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **ANTONIO REYES**

Vehículo

Marca: **AUDI A6**

Modelo: **2009**

Placas: **M66ACY**

Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE FUGAS DE ANTICONGELANTE, CHACAR LUCES OBSERVACIONES: PRÓXIMO SERVICIO DESMONTAR FARO DELANTERO DERECHO PARA CAMBIO DE BALASTRO, CAMBIO BUJES TENSORES DE BARRA ESTABILIZADORA LADO IZQUIERDO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de manguera superior de radiador y purgar sistema	SI	\$600.00
Cambio de arnes y niebla lado derecho, cambio de foco de faro lado derecho	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
Un tubo flexo de anticongelante (original)	\$1,398.00
Un foco xenon	\$950.00
Un arnes y niebla	\$175.00

Precio total: **\$3,523.00**