



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 1126

### Cliente

Nombre: **FRANCISCO MENDIZABAL**

### Vehículo

Marca: **CHRYSLER VOYAGER**

Modelo: **1997**

Placas: **MCL1883**

### Síntomas y/o comentarios

NO ARRANCA , FUGA DE ANTICONGELANTE, CHECAR TRANSMISIÓN NOTA: EL EXCESO DE HUMO AZUL ES POR PASO DE ACEITE EN LOS ANILLOS CAMBIO DE ANILLOS DE MOTOR APROXIMADO 9.000.00 A 11.000.00, REPARAR DE SUSPENSIÓN DELANTERA, CORREGIR FUGA DE ACEITE EN TRASMISIÓN AUTOMÁTICA

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar radiador	SI	\$0.00

### Elementos

Descripción	Importe
Reparación de radiador	\$850.00

Precio total: **\$850.00**