



Presupuesto: 1265

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **LIBERIO FLORES**

Vehículo

Marca: **CHRYSLER VOYAGER**

Modelo: **2005**

Placas: **500THF**

Síntomas y/o comentarios

CAMBIO DE SENSOR DE O2 BANCO #1 M.O. 4.500.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de oxígeno	SI	\$450.00
Diagnostico salidas de señal de sensor de oxígeno dañadas	?	

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$650.00**