



Presupuesto: 128

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **PRODUCTOS Y SERVICIOS
TECNICOS HERNANDEZ S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN
SPORTVAN**
Modelo: **2008**
Placas: **550VYT**

Síntomas y/o comentarios

CAMBIO DE CLUTCH, AFINACION DE MOTOR OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 15% DE VIDA BALATAS TRASERAS 50% DE VIDA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de plato disco y collarin (clutch)	SI	\$1,500.00
Rectificado de cremallera	SI	\$350.00
Afinación de motor, cambio de aceite y filtros	SI	\$1,472.00

Elementos

Descripción	Importe
Plato, disco y collarin (clutch luk)	\$2,199.36

Precio total: **\$5,521.36**