



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1363

Cliente

Nombre: **ERNESTO SANCHEZ LOERA**
Marca: **NISSAN PLATINA**
Modelo: **2004**
Placas: **461Szs**

Síntomas y/o comentarios

RUIDO EN BANDA REVICION ZUMBIDO AL IR EN 3ra

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambo de polea tensora y banda de accesorios	SI	\$400.00
Cambio de baleros traseros	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
Una banda de accesorios	\$189.00
Una balero tensor	\$316.00
Dos baleros traseros (LUK)	\$832.00

Precio total: **\$2,337.00**