



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 1397

### Cliente Vehículo

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE** Marca: **FORD TRANSIT**

C.V. Modelo: **2008**

Placas: **A962AA ECO 198**

### Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE FRENOS REVISAR ABS NOTA: CODIGOS C1A92 Y C1A93 SE REFIEREN A SENSOR DE VELOCIDAD DE RUEDAS DERECHA E IZQUIERDA

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas delanteras y traseras, disco derecho delantero y sensor de aviso	SI	\$928.00
Cambio de sensores de ABS traseros	SI	\$928.00
Tres disco rectificado	SI	\$348.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un juego de balatas delanteras (fomoco)	\$2,410.00
Un disco delantero (fomoco)	\$2,950.00
Un juego de balatas traseras (fomoco)	\$1,680.00
Dos sensores de ABS traseros	\$3,900.00

Precio total: **\$13,144.00**