



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 1497

### Cliente

Nombre: **HONORATO ORDOÑEZ**

### Vehículo

Marca: **FORD ECOSPORT**

Modelo: **2006**

Placas: **NKP9456**

### Síntomas y/o comentarios

CORREGIR SOBRE CALENTAMIENTO NO FUNCIONA MOTO VENTILADOR

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de moto ventilador, reparación de linea de fusible	SI	\$900.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un moto ventilador (bruck)	\$1,485.00
Un deposito de anticongelante	\$350.00

Precio total: **\$2,735.00**