



Presupuesto: 1689

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FORD F-550**

Modelo: **2012**

Placas: **LD89456**

Síntomas y/o comentarios

NO ARRANCA COMPRESOR AMARRADO DE AIRE ACONDICIONADO OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 40% TRASERAS 25% DE VIDA, EL CUERPO DE ACELERACIÓN PENDIENTE NOTA: RUIDO EN SUSPENSIÓN DELANTERA, LUCES DE CUARTOS SE ENCUENTRAN CURSADAS

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Instalación de polea tensora y banda de accesorios sin aire acondicionado	SI	\$1,740.00
Limpieza y calibración de cuerpo de aceleración	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Una polea tensora (gates)	\$1,267.00
Una banda (gates)	\$458.00

Precio total: **\$4,857.00**