



 Carmool

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: [carmool.com](http://carmool.com)

# Presupuesto: 1712

## Cliente

## Vehículo

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V.** Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: 2015

Placas: Y80AAX ECO 262

### Síntomas y/o comentarios

RUIDO AL APLICAR PEDAL DE CLUCH NOTA: AL DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES SE REVISARA LA HORQUILLA DE EMPUJE Y CREMALLERA

## Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de clutch	SI	\$1.620.00

## Elementos

<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
Un clutch plato disco y collarin (marca LUK)	\$2,180.00
Rectificado de cremallera	\$348.00
Una horquilla y candelero	\$377.00

Precio total: **\$4,525.00**