



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1730

Cliente Vehículo

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE** Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

C.V. Modelo: **2015**

Placas: **Y80AAX ECO 262**

Síntomas y/o comentarios

RUIDO EN CAJA DE VELOCIDADES LA QUINTA VELOCIDAD NO ENTRA, REVISAR CLUTCH GARANTÍA (en buenas condiciones) NOTA: CAUSA UNA SELECCIÓN INADECUADA Ó UN MAL RETROCESO CONTINUO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de caja de velocidades	SI	\$1,856.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de baleros (bruk)	\$944.00
Soldadura de hausin	\$350.00
Horquilla selectora, engranes y bronces	\$2,180.00
Aceite Q80w90	\$255.00

Precio total: **\$5,585.00**