



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 1747

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

**CAMION 17.230 WORKER**

Modelo: **2016**

Placas: **LF49016**

### Síntomas y/o comentarios

Cambio de foco luz baja lado izquierdo, checar nivel de aceite de diferencial, re apretar flecha de llanta trasera izquierda

NOTA: PRÓXIMO SERVICIO CAMBIAR RETEN Y JUNTA DE FLECHA TRASERA IZQUIERDA

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de foco luz baja lado izquierdo, revisar nivel de aceite de diferencial y apretar flecha trasera izquierda	SI	\$580.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un foco 24V	\$80.00
Aceite SAE 140	\$196.00
Un aditivo (PEX)	\$58.00

Precio total: **\$914.00**