



Presupuesto: 1797

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BENITO BONILLA**

Vehículo

Marca: **CHRYSLER CARAVAN**

Modelo: **2005**

Placas: **NKP7613**

Síntomas y/o comentarios

RUIDO EN MOTOR OBSERVACIONES: NO SE DETECTA CON PRECISIÓN EL RUIDO REPORTADO YA QUE PROVIENE DEL INTERIOR DEL MOTOR

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balero de polea tensora	SI	\$350.00

Elementos

Descripción	Importe
Un valero de polea	\$185.00

Precio total: **\$535.00**