



 Carmool
Quality. Service. Safety.

Mantenimiento automotriz

AV Cuatepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1805

Cliente

Vehículo

Nombre: **COPISA OFFSHORE S.A. DE C.V.** Marca: **FORD RANGER**

C₂V₂

Modelo: 2011

Placas: **749WUL**

Síntomas y/o comentarios

REVISAR CLUTCH PARA SU DIAGNOSTICO NOTA: EL PEDAL DEL CLUCH CON JUEGO EXCESIVO AL DESMONTAR SE ENCUENTRA SIN BUJES REMARCADO, SE TIENE QUE REPARAR PARA PODER CHECAR LA VIDA DEL SISTEMA DE EMBRAGUE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de pedal de clutch, cambio de bujes	SI	\$754.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de bujes (fomoco)	\$487.00

Precio total: **\$1,241.00**