



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1902

Cliente

Nombre: **ERNESTO FRANCISCO**
SERRANO ARISTA

Vehículo

Marca: **NISSAN MAXIMA**
Modelo: **2011**
Placas: **683WUP**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO TRANSMISIÓN AUTOMATICA DIAGNOSTICO: CODIGO P1722 SENSOR DE VELOCIDAD DEFECTUOSO
OBSERVACIONES: CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR Y CAJA, REVISAR SUSPENSIÓN DELANTERA, CHEK ENGINE PRENDIDO
P0174 COMBUSTIÓN POBRE B2

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de aceite y filtros a transmisión automática	SI	\$1,200.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de filtros	\$695.00
Junta de carter	\$279.00
Aceite CVT DW1	\$1,680.00

Precio total: **\$3,854.00**