



Presupuesto: 1930

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **ANGEL SAID AGUIRRE SALGADO**

Vehículo

Marca: **RENAULT CLIO**

Modelo: **2007**

Placas: **NUW9558**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante, cambio de kit de distribución OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS 40% DE VIDA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de kit de distribución con bomba de agua	SI	\$1,500.00
Sellar tuvo frontal, cambio de toná de cabeza y cambio de aceite	SI	\$600.00
Afinación cambio de aceite y filtros	SI	\$580.00

Elementos

Descripción	Importe
Un kit de distribución (INA)	\$1,945.00
kit de afinación aceite 20w50ak	\$749.00
Una toma	\$728.00
Anticongelante	\$98.00

Precio total: **\$6,200.00**