



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1944

Cliente Vehículo

Nombre: **AZUCAR Y CANELA JJ S.A. DE** Marca: **FORD COURIER**

C.V. Modelo: **2011**

Placas: **NSW6090**

Síntomas y/o comentarios

DISGNOSTICO PIERDE FUERZA EL MOTOR BIBRA NOTA: PROXIMO SERVICIO CAMBIAR VALEROS TRASEROS Y BUJES Y GOMAS DE SUSPENSIÓN DELANTERA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de bobina de encendido y aislar cables	SI	\$600.00
Cambio bulbo PSI de aceite	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
Una bobina de encendido (KEM)	\$458.00
Un bulbo (RBX)	\$451.00

Precio total: **\$1,909.00**