



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 1989

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **NISSAN TIDA**

Modelo: **2011**

Placas: **PCT9564**

### Síntomas y/o comentarios

Cambio de bomba primaria de clutch y clutch NOTA: AL DESMONTAR EL CLUTCH SE ENCUENTRA DAÑADA EL VOLANTE  
CREMALLERA SE TIENE QUE CAMBIAR EN CONJUNTO CON EL KIT DE CLUCH

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de clutch y bomba de pedal	SI	\$1,856.00

### Elementos

Descripción	Importe
Una bomba de pedal (nissan)	\$835.00
Kit de clutch plato, disco, collarín y volante cremallera (LUK)	\$10,285.00

Precio total: **\$12,976.00**