



Presupuesto: 2164

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2015**

Placas: **Y80AAX ECO 262**

Síntomas y/o comentarios

CAMBIO DE COLLARIN DE CLUTCH NOTA: EL COLLARIN SALIO DESTROSADO MAL OPERACIÓN RECORRIDO DE NUEVO 18500 KILOMETROS

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de collarín y horquilla de clutch	SI	\$870.00

Elementos

Descripción	Importe
Una horquilla	\$348.00
Un collarín	\$315.00

Precio total: **\$1,533.00**