



Presupuesto: 2307

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **FRANCISCO ORTIZ**

Vehículo

Marca: **PEUGEOT 206**

Modelo: **2006**

Placas: **N90AZU**

Síntomas y/o comentarios

REVISAR SOPORTES DE NOTOR, VIBRA EL MOTOR, CHECAR LADO DERECHO SUSPENSIÓN, CAMBIAR ANTICONGELANTE
NOTA: TESTIGO DE (ABS) EN OBSERVACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de buje de soporte de caballaje, engrasar flecha homocinética	SI	\$1,200.00
Cambio de anticongelante	SI	\$100.00
Cambio de tornillo estabilizador derecho	SI	\$200.00
Cambio de soporte de motor derecho	SI	\$300.00
Mofles cambio de gomas y soldar tuvo	SI	\$250.00
Cambio de bieletas de dirección y alineación	SI	\$300.00

Elementos

Descripción	Importe
Un buje de soporte (DAI)	\$385.00
Anticongelante	\$253.00
Un tornillo estabilizador	\$390.00
Un soporte de motor (DAI)	\$319.00
Dos bieletas (grob)	\$410.00

Precio total: **\$4,107.00**