



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2330

Cliente Vehículo

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE** Marca: **VOLKSWAGEN JETTA**

C.V. Modelo: **2013**
Placas: **908YVP**

Síntomas y/o comentarios

CAMBIO DE CLUTCH Y BALERO DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de clutch plato, disco y collarín	SI	\$1,972.00
Rectificar cremallera	SI	\$348.00
Cambio de copa de flecha lado caja izquierda y engrasara lado llanta	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato, disco y collarín (LUK)	\$1,969.00
Una toma de agua	\$148.00
Una copa de flecha izquierda	\$1,271.00

Precio total: **\$6,508.00**