



Presupuesto: 2418

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF66902**

Síntomas y/o comentarios

CORREGUIR FUGA DE ACEITE, SERVICIO DE LUBRICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desarmar distribución para cambio de juntas de tapa y reten de distribución, carter y sobre carter	SI	\$9,860.00
Cambio de una batería	SI	\$464.00

Elementos

Descripción	Importe
Junta de tapa interior (VW man)	\$1,276.00
Junta de tapa exterior (VW man)	\$1,615.00
Silicon (wurth)	\$490.00
Un reten (VW man)	\$924.00
Una batería (BOSCH)	\$3,600.00
Anticongelante	\$352.00

Precio total: **\$18,581.00**