



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2504

Cliente

Nombre: **WU DONGLIN**

Vehículo

Marca: **FORD EXPLORER**

Modelo: **2008**

Placas: **C58ALA**

Síntomas y/o comentarios

FUGA DE ACEITE, CORRECCIÓN DE SIOBRE CALENTAMIENTO, DIRECIONELES, SUJETAR ACIENTO DE CHOFER NOTA:
MODULO DE MANDO AL IRE ACINDICIONADO SE INTERRUMPE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Sellar tapón de Carter	SI	\$300.00
Cambio de calavera trasera derecha	SI	\$400.00
Sujetar asiento de chofer	SI	\$350.00

Elementos

Descripción	Importe
Una calavera (original)	\$2,900.00

Precio total: **\$3,950.00**