



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2551

Cliente Vehículo

Nombre: **COMERCIALIZADORA LERCAD** Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

DE MEXICO S.A. DE C.V. Modelo: **2015**

Placas: **PBB7556**

Síntomas y/o comentarios

FALLA DE MOTOR SOBRECALENTAMIENTO NOTA: SE PERSIVE FOCO DE PRECIÓN DE ACEITE EN BAJA RPM PRENDE INTERMITENTE, NO SIRVE ODOMETRO, EN OBSERVACIÓN POR POSIBLES CONSECUENCIAS DEL SOBRECALENTAMIENTO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de toma de termostato con tubo, aceite y filtro, cables de bujías	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Una toma de termostato con tubo (vw)	\$955.00
Aceite y filtro 20w60ak	\$520.00
Aditivo viscoplus for oil (liqui moly)	\$160.00
Anticongelante	\$145.00
Gasolina	\$300.00

Precio total: **\$3,008.00**