



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 2571

Cliente	Vehículo
Nombre: CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V.	Marca: VOLKSWAGEN GOL
	Modelo: 2015
	Placas: F39AAX ECO 266

Síntomas y/o comentarios

NO DA MARCHA DEL SWITCH

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de pastilla de Smith de encendido	SI	\$928.00
Cambio de balatas delanteras y traseras	SI	\$928.00
Dos discos rectificados	SI	\$232.00
Dos tambores rectificados	SI	\$232.00

Elementos

Descripción	Importe
Una pastilla switch (bruck)	\$495.00
Un juego de balatas delanteras ( duralast)	\$1,380.00
Un juego de balatas traseras (fritec)	\$858.00
Dos cilindros de rueda (luk)	\$488.00

Precio total: **\$5,541.00**