



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 2639

### Cliente

Nombre: **AXUR ZAID RAMIREZ DE  
ARELLANO NAVA**

### Vehículo

Marca: **RENAULT SANDERO**  
Modelo: **2018**  
Placas: **NDC5550**

### Síntomas y/o comentarios

NO ARRANCA NOTA: PENDIENTE POR ENTREGAR EL CLIENTE 20 PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADO CON UN COSTO YA PAGADO DE 3.000.00

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar cabeza sacer cabezas de tornillos, cbio de junta y kit de distribución	SI	\$3,800.00
Cambio de válvulas de administración y escape y sellos de válvulas	SI	\$800.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un kit de distribución con bomba de agua (LUK)	\$1,850.00
Ocho válvulas de administración (morras)	\$609.00
Ocho válvulas de escape (morras)	\$734.00
Kit de tornillos	\$380.00
Una junta de cabeza (TFVictor)	\$329.00

Precio total: **\$8,502.00**