



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 2673

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**  
**CAMION 17.230 WORKER**  
Modelo: **2016**  
Placas: **LF66902**

### Síntomas y/o comentarios

CAMBIAR BARRA DE TORCIÓN DE CABINA, SOLDAR CABINA NOTA: EN OBSERVACIÓN MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR SE ENTREGA EN MANO UNA MANGUERA ORIGINAL

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de barra de torsión de cabina y soldar cabina, a asegurar llanta de refacción	SI	\$4,192.00

### Elementos

Descripción	Importe
Una barra de torsión izquierda (VW)	\$2,688.00
Soporte de regulación, tornillo y turca (VW)	\$546.00
Una manguera (VW MAN)	\$560.00

Precio total: **\$7,986.00**