



Presupuesto: 2709

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2016**

Placas: **LF67965**

Síntomas y/o comentarios

Sin llanta trasera izquierda OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 20% DE VIDA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de Valero maza, porta caliper, disco sensor de ABS y balatas trasera izquierda	SI	\$1,160.00
Cambio de valero maza trasero derecho y balatas	SI	\$580.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de balatas traseras (fomoco)	\$2,865.00
Un porta caliper remano factura	\$1,350.00
Un sensor de (ABS)	\$1,385.00
Un disco (raibestos)	\$1,450.00
Dos valeros masza traseros (LUK ATV)	\$5,785.00
Diez tuercas de birlos traseros	\$800.00
Un sensor de aviso (fomoco)	\$695.00

Precio total: **\$16,070.00**