



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2719

Cliente Vehículo

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE** Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

C.V. Modelo: **2015**

Placas: **F53AAY ECO 265**

Síntomas y/o comentarios

CORREGIR FUGA DE ANTICONGELANTE, SERVICIO DE FRENOS

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de toma de termostato y tubo de paso	SI	\$928.00
Cambio de balatas delanteras y servicio a traseras	SI	\$812.00
Dos discos rectificados	SI	\$232.00

Elementos

Descripción	Importe
Una toma de termostato con tubo (VW)	\$968.00
Un juego de balatas delanteras (panther (hi tek)	\$1,380.00
Anticongelante	\$285.00

Precio total: **\$4,605.00**