



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2768

Cliente

Nombre: **ROBERTO RAMIREZ
GONZALEZ**

Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**
Modelo: **2011**
Placas: **NPA8368**

Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO NOTA: NO FUNSIONA EL VELOSIMETRO, RUIDO EN POLEAS DE BANDA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de temperatura, tapón de llenado purgar sistema	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor de temperatura (tomco)	\$336.00
Un tapón	\$320.00
Anticongelante	\$285.00

Precio total: **\$1,741.00**