



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2779

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET EXPRESS**

Modelo: **2010**

Placas: **LD89441**

Síntomas y/o comentarios

CORREGIR FALLA DE TABLERO DE AIRE ACINDICIONADO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de temperatura y arnés	SI	\$928.00
Desmontar y soldar base de aluminio de aire acondicionado e instalar banda	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor de temperatura con arnés (GM)	\$1,150.00

Precio total: **\$3,006.00**