



# Presupuesto: 2837

## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **FORD F-550**

Modelo: **2013**

Placas: **LD89470**

### Síntomas y/o comentarios

Falla de velocidades se apaga el tablero NOTA: MODULO DE CARROSERIA EN OBNSERVACIÓN

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de velocidad	SI	\$928.00
Limpieza a modulo de carrocería	SI	\$928.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un sensor de velocidad (fomoco)	\$1,890.00

Precio total: **\$3,746.00**