



# Presupuesto: 2954

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **INSTRUMATIC S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **CHEVROLET SPARK**

Modelo: **2012**

Placas: **NNU9636**

### Síntomas y/o comentarios

REVISAR VALEROS, FRENOS, ALINACIÓN, CLUTCH OBSERVACIONES: BALATAS 60% TRAERAS 50% DE VIDA

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de Valero trasero izquierdo	SI	\$464.00
Cambio de tornillo estabilizador delantero derecho ajuste de clutch	SI	\$464.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un Valero doble (SKF)	\$425.00
Un tornillo estabilizador (TS)	\$285.00

Precio total: **\$1,638.00**