



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 3027

### Cliente

Nombre: **MEDICINE DEPOT MEXICO**

**S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**

Modelo: **2017**

Placas: **PDL8223**

### Síntomas y/o comentarios

Ruido en poleas de Motor, revisar frenos vibra después de 100 kilómetros por hora

### Servicios

| Descripción   | Autorizado | Importe  |
|---|------------|----------|
| Desmontar alternador cambio de valeros, polea, porta carbones, placa porta diodos | SI         | \$928.00 |
| Carga de aire acondicionado   | SI         | \$800.00 |
| Cambio de balatas delanteras y traseras   | SI         | \$928.00 |
| Dos disco rectificados  | SI         | \$232.00 |
| Dos tambores rectificados   | SI         | \$232.00 |

### Elementos

| Descripción                           | Importe    |
|---------------------------------------|------------|
| Una banda de accesorios               | \$197.00   |
| Polea de alternador                   | \$870.00   |
| Un juego de balatas delanteras        | \$1,050.00 |
| Un juego de balatas traseras (fritec) | \$628.00   |
| Un porta carbones                     | \$420.00   |
| Una placa porta diodos                | \$895.00   |

Precio total: **\$7,180.00**