



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 313

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FORD F-550**

Modelo: **2013**

Placas: **LD89449**

Síntomas y/o comentarios

Fuga de aceite en hidrobooster, ruido en dirección

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de ligas y embolo de hidrobooster	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de ligas y embolo	\$986.00
Aceite (atf 3)	\$174.00
Un aditivo (lube gard)	\$160.00

Precio total: **\$2,712.00**