



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3221

Cliente Vehículo

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE** Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

C.V. Modelo: **2015**

Placas: **Y80AAX ECO 262**

Síntomas y/o comentarios

Palanca selectora de velocidades, checar valeros, cajuela NOTA: LLANTA TRASERA DERECHA DEFORME

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balero delantero derecho, rotación de llantas	SI	\$696.00
Cambio de soporte de motor derecho	SI	\$464.00
Ajuste de chicote selector de palanca de velocidades	SI	\$0.00
Orden A 1709 "CORRECCIÓN ETE NUMERO ES DE FACTURA LA ORDEN ES 4957"	SI	\$4,198.00

Elementos

Descripción	Importe
Un Valero delantero (LUK)	\$725.00
Un soporte de motor (eagle)	\$885.00

Precio total: **\$6,968.00**