



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3234

Cliente

Nombre: **AXUR ZAID RAMIREZ DE
ARELLANO NAVA**

Vehículo

Marca: **RENAULT SANDERO**
Modelo: **2018**
Placas: **NDC5550**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO RUIDO EN DISTRIBUCION

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de banda de distribución y poleas de banda de accesorios	SI	\$1,667.00

Elementos

Descripción	Importe
Un kit de distribución con bomba de agua	\$2,226.00
dos poleas de banda de accesorios	\$455.00

Precio total: **\$4,348.00**