



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3266

Cliente Vehículo

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE** Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

C.V. Modelo: **2016**

Placas: **Y59AJE ECO 281**

Síntomas y/o comentarios

Ruido en clutch, servicio de afinación OBSERVACIONES: BALTAS DELATERAS 50% TRASERAS 50% DE VIDA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de clutch, horquilla y candelero	SI	\$1,972.00
Rectificar cremallera	SI	\$464.00
Afinación cambio de aceite y filtros	SI	\$928.00
Orden 5004	SI	\$4,605.00

Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato disco y collarín (LUK)	\$2,424.00
Una horquilla y candelero	\$395.00
KIt de afinación aceite 20w50ak	\$1,428.00

Precio total: **\$12,216.00**