



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3271

Cliente
Nombre: **MEDICINE DEPOT MEXICO**
S.A. DE C.V.

Vehículo
Marca: **RENAULT KANGOO**
Modelo: **2017**
Placas: **PCL4494**

Síntomas y/o comentarios

MOTOR CON RUIDO INTERNO Y BANDA DE ACCESORIOS DAÑADA OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 40% DE VIDA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar cabeza para cambio de válvulas de cilindro numero uno, buzos, banda de accesorio	SI	\$3,428.00
Cambio de balatas traseras	SI	\$928.00
Dos tambores rectificados	SI	\$232.00

Elementos

Descripción	Importe
Cuatro válvulas	\$452.00
Dos punterías buzos	\$289.00
Una banda de accesorios	\$320.00
Junta de cabeza	\$325.00
Juntas de múltiple de admisión	\$105.00
Un soporte de motor	\$829.00
Un juego de balatas traseras (fritec)	\$668.00

Precio total: **\$7,576.00**