



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3302

Cliente

Nombre: **FERNANDO LOPEZ**

Vehículo

Marca: **MITSUBISHI**

OUTLANDER

Modelo: **2006**

Placas: **PBY9331**

Síntomas y/o comentarios

FALLA DE MOTOR INESTABILIDAD EN RPM, PIERDE ACELERACIÓN EN MARCHA NOTA PROXIMO SERVICIO CAMBIAR ALTERNADOR MANO DE OBRA 800.00 UN ALTERNADOR NUEVO 4.280.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
DIAGNOSTICO: Voltaje vareado 12 V inestables, cambiar alternador	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$400.00