



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 3343

### Cliente Vehículo

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE** Marca: **MERCEDES-BENZ**

C.V. **C-250**

Modelo: **2018**

Placas: **PCH5827**

### Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de aceite, corrección de avería en sensor de batería NOTA: CAMBIAR CARTER DE MOTOR MANO DE OBRA 3.248.00 UN CARTER DE MOTOR 9.403.55 UN FORMADOR DE JUNTAS 680.00, CAMBIAR SENSOR DE COLISIÓN POR MENSAJE ASISTENTE DE FRENADO MANO DE OBRA 1.740.00 UN SENSOR DE COLISIÓN 11.920.00 TOTAL 26.991.55 AL CAMBIAR EL SENSOR DE COLISIÓN REQUIERE DE UNA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar fascia delantera para checar sensor de colisión, cambio de batería auxiliar	SI	\$2,784.00

### Elementos

Descripción	Importe
Una batería auxiliar (Mercedes-Benz)	\$1,980.00

Precio total: **\$4,764.00**