



# Presupuesto: 3430

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **OSCAR HERNANDEZ**

### Vehículo

Marca: **HONDA FIT**

Modelo: **2009**

Placas: **711WKB**

### Síntomas y/o comentarios

CHARA POLEAS DE BANDA DE ACESORIOS

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de polea tensora y banda de accesorios	SI	\$450.00
Cambio de clutch	SI	\$1,600.00
Rectificado de cremallera	SI	\$300.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un Valero tensor	\$350.00
Una banda (K050450)	\$288.00
Un clutch plato, disco, collarín (str)	\$3,823.00

Precio total: **\$6,811.00**