



Presupuesto: 3443

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **AXUR ZAID RAMIREZ DE ARELLANO NAVA**

Vehículo

Marca: **RENAULT SANDERO**

Modelo: **2018**

Placas: **NDC5550**

Síntomas y/o comentarios

FALLA DE MOTOR

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de bujías y bobina numero 4	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
Cuatro bujías NGK	\$180.00
Una bobina	\$1,252.00

Precio total: **\$2,128.00**