



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3459

Cliente

Nombre: **JOEL REYNOSO**

Vehículo

Marca: **NISSAN SENTRA**

Modelo: **2013**

Placas: **915YUM**

Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE RUIDO EN POLEAS DE BANDA DE ACCESORIOS AL ANDAR NOTA: EL RUIDO PROBIENE DEL ALTERNADOR

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de Valero de tensor de banda de accesorios, desmontar alternador para cambio de pole y valeros	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Un valero tensor	\$128.00
Una polea y valeros	\$786.00

Precio total: **\$1,714.00**