



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3582

Cliente

Nombre: **MEDICINE DEPOT MEXICO
S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**
Modelo: **2017**
Placas: **PDL8223**

Síntomas y/o comentarios

Ruido en llanta delantera izquierda

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de tripoide de flecha homocinética izquierda lado caja	SI	\$928.00
Desmontar caja de velocidades para su reparación cambio de valeros, bronces, piñón y corona	SI	\$4,800.00

Elementos

Descripción	Importe
Un tripoide	\$696.00
Un cubre polvos macheta	\$280.00
Un soporte de caja (DAI)	\$720.00
Aceite 80w90	\$550.00

Precio total: **\$7,974.00**